

## OSK 56BH DTS2000 穀物用温度センサー（デジタル穀温計）

倉庫に保存している穀物の温度（摂氏・華氏）を測定する温度センサーです。  
穀物だけではなく、穀物製品、原料、加工品、飼料などの温度管理及び品質管理に最適です。

### 【特徴】

- ・測定範囲が広く、-10 °C ~ +70 °Cが対応可能。長さ188 cm。
- ・測定温度はLCDの大画面で表示。



### 【仕様】

型番	OSK 56BH DTS2000
測定範囲（°C）	-10 °C ~ +70 °C
表示画面	デジタル
温度センサー	2
電源	アルカリ ボタン電池 AG 13
本体寸法	188 cm

### 【標準付属品】

- ・ OSK 56BH DTS2000 穀物用温度センサー（デジタル穀温計）
- ・ 取扱説明書
- ・ 保証書

**OSK** オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9  
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373  
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp  
Ver. 1 2024/03/12